

EFTIRLITSSKÝRSLA

Skeljungur Reyðarfirði

UMHVERFISSTOFNUN


Dags eftirlits	16.10.2014	Fulltrúi UST	Gottskálk Friðgeirsson
Fyrirtæki	Skeljungur	Fulltrúi UST	
Heimili	Borgartún 26	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	5902691749	Flokkur	Olía
Fulltrúi fyrirtækis	Aðalsteinn Árnason	ÍSAT nr.	51.51.0
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	725312,177 512055,178

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Eitt frávik frá kröfum í starfsleyfi fannst við eftirlit en þar sem brugist var við og gert við þróarvegginn, þá verður engin eftirfylgni út af því. Engin athugasemd er gerð við olíuburgðastöðina.

UMFANG EFTIRLITS

Einungis bensín er geymt í stöð Skeljungs hf. á Reyðarfirði. Samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 252/1999, um varnir við losun rokgjarnra lífrænna efnasambanda (VOC), við geymslu á bensíni og dreifingu þess frá burgðastöðvum til bensínstöðva, eru fyrirliggjandi geymar með föstu þaki í olíuburgðastöðvum undanþegnir ákvæðum um gufuendurnýtingarbúnað. Stöðin á Reyðarfirði hefur ekki gufusöfnunarbúnað.

Farið var yfir mánaðarblöð í rekstrarhandbók fyrir stöðina, skráningar og mælingar sem kröfur eru gerðar um. Skráningar reyndust í lagi.

Einn geymir er í stöðinni. Bensíngeymir sem botnþykktarmældur var árið 2008.

Bensínlögn á bryggju var þrýstiprófuð árið 2010. Afgreiðslulögnin var þrýstiprófuð 2014 og stóðst prófunina. Afgreiðslulögn liggur að dæluhúsi og gengur tvívar í gegnum þróarvegg. Tjöruborði er límdur utan á lögnina. Lögnin var þrýstiprófuð á árinu og hefur stofnunin samþykkt hana til áframhaldandi notkunar.

Farið var í skoðun á olíuburgðastöðinni. Geymir skoðaður svo og þró. Þróin er ekki með niðurfalli og því er undantöppun í lokuðu kerfi. Við skoðun á þrónni fannst afsagað rör á þróarbotni sem liggur inn í þróarvegginn. Skoðast þetta sem gat á þróarvegg og er það frávik frá kröfum í starfsleyfi.

Nýtt áfyllingarplan er í stöðinni og frárennsli af því fer í nýja olíuskilju. Krafa í starfsleyfi er um mælingu á olíuleifum (bensínleifum) í fráveituvatni stöðvarinnar á þriggja ára fresti. Macherey-Nagel próf var gert á afrennsli olíuskiljunnar og mældist ekki olíu (bensín) í afrennslinu.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáætlun og áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar eru til staðar.

Girðingar og hlið voru í góðu lagi og stöðin snyrtileg ásýndar.


ATHUGASEMDIR

Engin athugasemd er gerð við olíuburgðastöðina.

ANNAÐ

Rekstrraðili hefur sent myndir (29.12.2014) sem sýna að þróarveggur hefur verið lagfærður. Engin eftirmál verða því út af þessu.

Reykjavík, 17.12.2014



Gottskálk Friðgeirsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.