

EBK ehf.
Halldór Kristjánsson
Keflavíkurflugvelli
235 Keflavíkurflugvöllur



UMHVERFISSTOFNUN

Reykjavík, 10. apríl 2012
Tilvísun: UST20120100139/gf

Varðar þykktarmælingar á lögnum í olíubirgðastöð EBK ehf. á Keflavíkurflugvelli

Umhverfisstofnun bárust þann 3. apríl sl. þykktarmælingar á lögnum í olíubirgðastöð félagsins á Keflavíkurflugvelli. Um er að ræða lagnir að geymum nr. 1 - 3, soglögnum og sýnatökulögnum. Umhverfisstofnun heimilaði þykktarmælingar lagna í stað þrýstiprófana þar sem lokar eru ekki fyrir hendi og hefði annars kostað meiriháttar breytingar á lögnum í stöðinni.

Mælingarnar voru framkvæmdar í 20. mars sl. af Haraldi Baldurssyni hjá HB Tækniþjónustu. Notaður var Krautkramer DM4 þykktarmælir s/n 16855DOROM8 kvarðaður með 5 mm, 8 mm og 16 mm stilliklossum.

Í skýrslu HB Tækniþjónustu segir: "Mældir voru 4 punktar á stærri lögnum undir yfir og til beggja hliða, en 2 punktar yfir/undir á sýnatökulögnum. Almennt ástand og þykktir lagna er með ágætum. Þó eru einstaka blettir sem þarf að hreinsa og verja gegn tæringu fljótlega". Meðfylgjandi er skoðunarskýrsla fyrir lagnirnar.

Umhverfisstofnun samþykkir áframhaldandi notkun á lögnunum.

Virðingarfyllst


Gottskálk Friðgeirsson



Kristján Geirsson
deildarstjóri

Afrit:

Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja




EBK EHF
B/t.: Halldór S. Kristjánsson
Keflavíkurflugvelli
235 Keflavíkurflugvöllur

SKÝRSLA

**þykktarmælingar á eldsneytislögnum birgðageyma fyrir flugsteinoliú á
Keflavíkurflugvelli**

ULTRASONIC THICKNESS MEASUREMENT

UTM SKÝRSLA NR. 0309





Framkvæmd mælinga

Þykktarmælingar framkvæmdi Haraldur Baldursson hjá HB tækniþjónustu ehf í Hafnarfirði. Upplýsingar varðandi aðstæður, lagnir o.fl. veitti Halldór S. Kristjánsson. Framkvæmd þykktarmælinga fór fram 20. Mars 2012. Um er að ræða málaðar stállagnir.

Þykktarmælingar

Varðandi staðsetningu mælistaða og niðurstöður þykktarmælinga á lögnum er hér vísað á meðfylgjandi teikningu (1 stk.). Mældir voru 4 punktar á stærri lögnum undir yfir og til beggja hlíða, en 2 punktar yfir/undir á sýnatökulögnum. Almennt ástand og þykktir lagna er með ágætum. Þó eru einstaka blettir sem þarf að hreinsa og verja gegn tæringu fljótlega.

Öll uppgefin mál á teikningum eru í mm.

Hafnarfirði 28. Mars. 2012

Virðingarfallst

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haraldur Baldursson'.

Haraldur Baldursson

Meðf.:

- 1 bls. Staðfesting þykktarmælinga
- 1 bls. Yfirlitsmynd af tönkum og lögnum
- 1 bls. Certificate of Conformity
- 1 bls. Teikning frá HB Tækniþjónustu ehf



STAÐFESTING ÞYKKTARMÆLINGA.

UTM SKÝRSLA NR.:	0309
DAGS. SKÝRSLU:	28. mars 2012
EIGANDI MÆLDS HLUTAR:	EBK EHF
REKSTRARAÐILI DO:	EBK EHF
DAGS. FRAMKV.:	20. mars 2012
STAÐUR (HVAR MÆLT):	Birgðastöð EBK Keflavíkurflugvelli.
HVAÐ MÆLT:	Eldsneytislagnir við geyma fyrir flugsteinolíu.

MÆLIBÚNAÐUR:	Krautkrámer. DM 4 Þykktarmælir, 5 MHz Krautkrámer. DM 4 Þykktarmælir, 2 MHz Stilliklossar(Calibration blocks): 5mm, 8mm og 16mm. Meðf. er vottorð mælibúnaðar (Certificate of Conformity).
--------------	---

MÆLING FRAMKVÆMD AF: Haraldur Baldursson, HB tækniþjónusta ehf.
SKÍRTEINI (CERTIFICATE): EN473/Nordtest NDT Nr. 0966

Hér staðfestist að framkvæmdar hafa verið þykktarmælingar á ofangreindum lögnum, í eigu og rekstri EBK HF, að ósk rekstraraðila. Niðurstöður mælinga eru skráðar á meðfylgjandi 1 blaðsíðu (teikningu) og eru öll mál í mm. Alls eru skráðar í heild 212 niðurstöður. Þykktarmælir og nemar tengdir búnaðinum voru sannreyndir og prófaðir með mælingum á stilliklossum fyrir, á meðan og að loknum mælingum.

Skoðað/dags./af: 20. Mars 2012. HB

Samþykkt/dags./af:



APPROVED
Haraldur Baldursson
NDT Engineer
hbt@hbt.is

12. apríl 2012



UMHVERFISSTOFNUN
Mengunarvamaeftirlit

Haraldur Baldursson



YFIRLITSMYND AF LÖNUM.





DET NORSKE VERITAS

STATEMENT OF CALIBRATION

Statement of calibration of inspection, measuring or test equipment, not owned by DNV,
used on Ships in operation

Name of Company: HB Tækniþjónusta ehf.

I confirm that the following equipment has been calibrated within the period required by
the instruction book for the equipment or within the last 12 months.


Type or equipment	Identity no.	Used for survey of
Krautkramer Type DM4	s/n 16855 DOROM8	Ultrasonic Thickness Measurement
Stressstel, Pocket MIKE	s/n 3609	Ultrasonic Thickness Measurement

Hafnarfjörður, Iceland 2011-06-09


G. Herbert Bjarnason
District Manager



If any person suffers loss or damage which is proved to have been caused by any negligent act or omission of Det Norske Veritas, then Det Norske Veritas shall pay compensation to such person for his/her actual direct loss or damage. However, the compensation shall not exceed an amount equal to ten times the fee charged for the service in question, provided that the maximum compensation shall never exceed USD 2 million.
In this provision "Det Norske Veritas" shall mean the Foundation Det Norske Veritas as well as all its subsidiaries, directors, officers, employees, agents and any other acting on behalf of Det Norske Veritas.



BYKKTARMELTINGAR CUTM		
REKSSTRADIL f:	EBK EHF	
TIL VÍSUN ÓRKAR:	0309/HB	
MELTINGAR FRAMKV.	20. MARS JA	
STADUR:	KEFLAVÍK	
HÚLUTUR MELDUR:	Eldsne	

TEIKNING ER EKKI Í MÆLIKVARÐA

