

Elkem Ísland ehf  
Grundartanga  
301 Akranes


Reykjavík, 3. janúar 2020  
UST201901-198/E.H.  
08.07.02

**Efni: Eftirlit 2019 - Elkem Ísland - Reglubundið eftirlit**

Þann d. mánuður sl. fór fram eftirlit í hjá Elkem Ísland ehf. á Grundartanga. Í samræmi við 57. grein reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit sendist meðfylgjandi eftirlitsskýrsla.

Engin frávik komu fram við eftirlit en einni ábendingu var komið á framfæri er varðar geymslu spilliefna.

Virðingarfyllst

  
Einar Halldórsson

  
Sigríður Magnúsdóttir

**Afrit:** Heilbrigðisnefnd Vesturlands

# EFTIRLITSSKÝRSLA

Elkem Ísland ehf. Hvalfjörður



Dags eftirlits	22.11.2019	Ábyrgðarmaður eftirlits	Einar Halldórsson
Fyrirtæki	Elkem Ísland ehf.	Eftirlitsmaður	Frigg Thirlacius
Heimili	Grundartanga	Tegund eftirlits	Reglubundið seinna eftirlit
Kennitala	6406750209	Flokkur	Kísliverksmiðja
Fulltrúi fyrirtækis	Sigurjón Svavarsson	ÍSAT nr.	24.10.0
Fulltrúi fyrirtækis	Borsteinn Hannesson	Staðsetning	365514,62 431317,984

## NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Farið var í síðara eftirlit ársins með Elkem á Íslandi. Ekkert frávik kom fram frá starfsleyfi en einni ábendingu er komið á framfæri er varðar geymslu spilliefna.

## UMFANG EFTIRLITS

Rædd var áætlun um minnkun á ryki frá rykuppsprettum. Hreinsun á útblæstri fer fram í reykhreinsivirkjum 1,2 og 3 með síupokum. Alls eru 11 op á ofnhúsi þar sem loft fer óhreinsað út um þakop og þakháfa. Helstu rykuppsprettur á útisvæði skv. mæliáætlun eru við:

1. Uppskipun á hafnarsvæði
2. Vegna uppkeyrslu á kvarsi
3. Fok frá hráefnageymslu
4. Innmötun á hráefnum inn á ofna
5. Deiglubrot
6. Innmötun hráefnis til mölunar

Farið var yfir ofnrekstur það sem af er ári og hefur framleiðsla gengið vel en vegna markaðsverðs var ofn þrjú stöðvaður tímabundið til að draga úr framleiðslu. Óhapp varð í október þegar blaутbrot varð í öðrum ofninum og var hann í rekstrarstöðvun í tíu daga eftir það. Atvikaskráning var skoðuð fyrir óhappið.

Skráningar skv. gr. 3.2 voru ræddar og þá helst:

- Viðhald, eftirlit og bílanir í mengunarvarnabúnaði
- Mengunaróhöpp og viðbrögð við þeim, þar með talin reyklos
- Tæmingu olíugildra og setþróa ásamt staðfestingu á förgun efnis úr þeim.
- Prófun og kvörðun mælibúnaðar

Farið var í skoðunarferð um athafnasvæði rekstraraðila. Bæta þarf frágang við spillefnageymslu og koma úrgangsoliú inn í gám með lekavörn.

## ÁBENDINGAR

Bæta þarf frágang við spillefnageymslu og koma úrgangsoliútunnum inn í gám með lekavörn.

Reykjavík, 27.12.2019

  
Einar Halldórsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.