


Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis  
Guðmundur H. Einarsson  
Garðatorg 5 Pósthólf 329  
210 Garðabær



Reykjavík 26. febrúar 2015  
UST201502-546


### Efni: Olíufylltur rafstrengur í jörð í Kapelluhrauni. Umsögn

Vísað er til bréfs Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis dags. 4. febrúar sl. þar sem óskað er umsagnar Umhverfisstofnunar um þá ákvörðun að fjarlægja beri umræddan streng og jafnframt með vísun til ákvæða í 13. gr. reglugerðar nr. 786/1999 er óskað umsagnar Umhverfisstofnunar um hvort, hvernig eða hvenær farið verður í að fjarlægja strenginn. Umhverfisstofnun telur að þar sem strengurinn er olíufylltur stafi ákveðin mengunarhætta af strengnum. Óvist er hversu lengi kápa slíks strengs endist og því beri að fjarlægja hann. Strengleiðinni hefur þegar verið raskað og því felst takmarkað jarðrask í þeirri aðgerð að fjarlægja strenginn.

Umhverfisstofnun telur að ákvörðum um hvernig og hvenær ársins verði ráðist í að fjarlægja strenginn sé ákvörðun eiganda jarðstrengsins sem eigi að byggja á því hvaða verktími og hvaða tæki henti best til að ná strengnum helium upp án þess að olía leki frá honum.

Virðingarfyllst

  
Björn Stefánsson  
Sérfræðingu

  
Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir  
Teymisstjóri