

EFTIRLITSSKÝRSLA

Skeljungur Vestmannaeyjum



Dags eftirlits	22.5.2014	Fulltrúi UST	Gottskálk Friðgeirsson
Fyrirtæki	Skeljungur	Fulltrúi UST	
Heimili	Borgartún 26	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	5902691749	Flokkur	Olía
Fulltrúi fyrirtækis	Eiríkur Þorsteinsson	ÍSAT nr.	51.51.0
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	436288,588 327656,205

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Engin frávik fundust í eftirliti en athugasemd er gerð við aðgengi að stöðinni.

UMFANG EFTIRLITS

Áslaug Rut Áslaugsdóttir fulltrúi Heilbrigðiseftirlits Suðurlands var með í för í eftirliti í olíubirgðastöð Skeljungs hf. í Vestmannaeyjum.

Umhverfisstofnun hafa borist teikningar sem stofnunin hefur samþykkt fyrir sitt leysi, en þar er gert ráð fyrir svartolíugeymi í stöðinni ásamt nýrri löndunar- og afgreiðslulögnum niður á bryggjukant við Binnabryggju. Framkvæmdir við þessar fyrirhuguð breytingar eru ekki hafnar, en verið er að færa aðkeyrslu að baklóð stöðvarinnar (Eiði 4) og einnig stóðu yfir framkvæmdir við háþrystiþvott og sandblástur á geymum stöðvarinnar þegar komið var í eftirlit.

Farið var yfir kröfur í starfsleyfi sem gerðar eru til stöðvarinnar. Fjóra geyma, B201 – B204, skal botnþykktarmæla á árinu.

Fjórar lagnir hafa verið þrýstiprófaðar nýlega og mælingar á olíuleifum í frárennsli olíuskilja skulu berast Umhverfisstofnun á árinu.

Vel er gengið um úrgangsolíu og kvitanir fyrir móttöku olíunnar og afgreiðslu í skip liggja fyrir.

Bensín er geymt í stöðinni. Samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 252/1999, um varnir við losun rokgjarnra lífrænna efnasambanda (VOC), við geymslu á bensíni og dreifingu þess frá birgðastöðvum til bensinstöðva, eru fyrilliggjandi geymar með föstu þaki í olíubirgðastöðvum undanþegnir ákvæðum um gufuendumýtingarbúnað.

Stöðin í Vestmannaeyjum hefur ekki gefusöfnunarbúnað.

Farið var yfir magntölur fyrir stöð Skeljungs, geymar skoðaðir svo og lekavarnir (þrær), olíuskiljur og fráveitumál.

Vegna framkvæmda stendur stöðin að hluta opin en krafa er í olíureglugerðinni nr. 35/1994 að olíubirgðastöðvar skulu vera afgirtar með minnst 2.0 m hárrí girðingu sem hindrar óviðkomandi umferð (grein 43). Flyta þarf lokun stöðvarinnar.

Starfsleyfi er í gildi til 2018. Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáæltun og áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar eru í rekstrarhandbók. Rekstrarhandbók í góðu lagi.

ATHUGASEMDIR

Flyta þarf lokun stöðvarinnar og setja upp hliðgrindur í innkeyrslu í syðri hluta stöðvarinnar.

Reykjavík, 04.06.2014

Gottskálk Friðgeirsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á íþágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.