

EFTIRLITSSKÝRSLA

Skeljungur Raufarhöfn



Dags eftirlits	17.10.2014	Fulltrúi UST	Gottskálk Friðgeirsson
Fyrirtæki	Skeljungur	Fulltrúi UST	
Heimili	Borgartún 26	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	5902691749	Flokkur	Olía
Fulltrúi fyrirtækis	Aðalsteinn Árnason	ÍSAT nr.	51.51.0
Fulltrúi fyrirtækis	Bjarni Hermannsson	Staðsetning	636270,877 665926,619

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Engin frávik frá kröfum í starfsleyfi fundust við eftirlit í stöðinni. Engin athugasemd var gerð við olúbirgðastöðina.

UMFANG EFTIRLITS

Krafa er um skráningar í rekstrarhandbók í stöðinni. Skráningarblöð voru ekki aðgengileg á Raufarhöfn þar sem allar skráningar eru sendar til Reykjavíkur. Gögn um skráningar í stöðinni hafa borist. Skráningar á eftirliti, viðhaldi og bilunum í stöðinni eru færðar á mánaðarblöð olúbirgðastöðvarinnar og reyndust í lagi.

Tvær olúskiljur eru í stöðinni og þjónustar önnur mengunarvarnarþró um birgðageyma en hin áfyllingarplani. Báðar skiljurnar voru prófaðar með olúprófi Macherey Nagel og stóðust þær báðar prófunina.

Þrír geymar eru í stöðinni og hafa allir verið botnþykktarmældir á síðustu tíu árum. Lagnir voru þrýstiprófaðar árið 2010.

Bensín er ekki geymt í stöðinni.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir.

Gengið var um stöðina, geymar skoðaðir svo og lekavarnir (þró) og olúskiljur. Áfyllingarplan var svo og skoðað. Loki í frárænnli þróar stóð lokaður. Girðingar og hlið voru í lagi.

ATHUGASEMDIR

Engin athugasemd var gerð við olúbirgðastöðina.

Reykjavík, 24.11.2014

Gottskálk Friðgeirsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.